



EN166:2001
EN 1731:2006

Producent: Portwest, Westport, Co Mayo, Ireland

Nazwa i adres Jednostki Notyfikowanej, która wydała certyfikat

ECS GmbH - Notified Body No. : 1883

Huettfeldstrasse 50, 73430 Aalen, Germany

(MODELS: BROWGUARDS PW96 VISORS PW99)

BSI Group The Netherlands B.V. - Notified Body number : 2797

Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands

(MODELS: BROWGUARDS: PW90, PW91, PW93 VISORS : PW92, PW94

VISOR CARRIER: PW58)

PL NAGŁOWIA /WIZJERKI/OPRAWA WIZJERKI

Ochronnik wzroku zgodny z zasadniczymi wymogami Rozporządzenia UE 2016/425 oraz z ogólnymi wymogami Normy EN166:2001. (oraz EN1731:2006, gdy ma to zastosowanie)

UWAGA

Ta osłona twarzy nie oferuje nieograniczonej ochrony. Dla własnego bezpieczeństwa należy zawsze dokładnie przeczytać całą Instrukcję przed założeniem tej osłony twarzy.

SKŁADOWANIE I TRANSPORT

Produkt nie będący w użyciu powinien być składowany w suchym i czystym woreczku foliowym lub w specjalnym futerale, o ile jest dostępny. Należy unikać kontaktów z przedmiotami twardymi lub ostrymi, aby uniknąć uszkodzenia ochronnika i znacznego zmniejszenia poziomu ochrony. Transportuj daszki i osłony osłony w oryginalnym opakowaniu (torebka foliowa lub pudełko).

INSTRUKCJA UŻYCIA

Ta osłona została zaprojektowana dla ochrony indywidualnej. Należy ją nosić przez cały czas pracy w warunkach zagrożenia. W przypadku wystąpienia zawrotów głowy lub podrażnień należy natychmiast opuścić strefę zagrożenia. Należy to również uczynić w przypadku uszkodzenia produktu.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

W celu utrzymania wizjerki w dobrym stanie należy:

1. Czyszczyć i płukać wizjerkę z ciepłej wody z dodatkiem mydła i suszyć delikatną ściereczką. Nie wolno stosować materiałów zgrzących.

ZASTOSOWANIE

Ta ochrona twarzy została zaprojektowana do ochrony przed uderzeniami mechanicznymi lub odpryskami cieczy. Wizjerka i jej oprawa zostały oznakowane serią numerów i symboli oznaczających producenta, obszar zastosowania oraz parametry ochrony i wytrzymałości. Informacje o oznakowaniu na wizjerce i oprawie przedstawiono poniżej.

OZNAKOWANIE NA SZYBCE:

PW: Identyfikacja Producenta

1: Klasa optyczna

A: Symbol ochrony przed uderzeniem o wysokiej energii (190 m/s)

B: Symbol ochrony przed uderzeniem o średniej energii (120m/s).

F: Symbol ochrony przed uderzeniem o niskiej energii (45m/s).

S: Symbol ochrony oznaczający zwiększoną trwałość - minimalna ochrona przed uderzeniem (5,1m/s).

T: Symbol ochrony przed uderzeniem w ekstremalnych temperaturach (-5°C / +55°C) - OPCJA

CE :Oznakowanie świadczące o certyfikacji CE

OZNAKOWANIE NA OPRAWIE:

PW: Identyfikacja Producenta

EN 166: Norma, której parametry ten produkt spełnia

EN1731: Norma, której parametry ten produkt spełnia (dotyczy wizjerek siatkowych)

A: Symbol ochrony przed uderzeniem o wysokiej energii (190 m/s)

B: Symbol ochrony przed uderzeniem o średniej energii (120m/s).

F: Symbol ochrony przed uderzeniem o niskiej energii (45m/s).

S: Symbol ochrony oznaczający zwiększoną trwałość - minimalna ochrona przed uderzeniem (5,1m/s).

T: Symbol ochrony przed uderzeniem w ekstremalnych temperaturach (-5°C / +55°C) - OPCJA-

3: Obszar zastosowania - Symbol ochrony przed kroplami i odpryskami cieczy.

CE : Oznakowanie świadczące o certyfikacji CE
Jeżeli wymagana jest ochrona przed cząstkami o wysokiej prędkości w ekstremalnych temperaturach, środek ochrony musi być oznakowany literą T bezpośrednio po literze odnoszącej się do uderzenia, na przykład FT, BT lub AT. Jeżeli po literze odnoszącej się do uderzenia nie ma litery T, produkt może być używany do ochrony przed cząstkami o wysokiej prędkości wyłącznie w temperaturze pokojowej.

WYMIANA CZĘŚCI ZAPASOWYCH, AKCESORIA I INSTRUKCJA DOPASOWANIA

Należy używać jedynie oryginalnych części zapasowych. W celu wymiany wizjerki należy zawsze upewnić się, że nowa wizjerka posiada właściwe i kompatybilne oznakowanie. Wizjerka jest mocowana przy pomocy 5 obracających się zaczepów umieszczonych na nagłowiu.

Należy je przekręcić w taki sposób, aby można było wyjąć wizjerkę z nagłowia. Następnie należy założyć nową wizjerkę skierowaną w dół w stosunku do nagłowia i ponownie przekręcić zaczepy w taki sposób, aby wizjerka została zablokowana. Po założeniu wizjerki należy usunąć z niej folię zabezpieczającą.

OKRES UŻYTKOWANIA

Należy regularnie sprawdzać stan wizjerki w celu wykrycia uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia jej kruchości, należy ją natychmiast wymienić.

Wizjerka nie posiada daty ważności, jednak powinna zostać wymieniona wtedy, gdy wystąpią przerwy w siatce lub gdy zostanie ona tak zanieczyszczona brudem lub innymi elementami, że nie można będzie ich usunąć.

OSTRZEŻENIE:

Ten produkt chroni przed uderzeniami o umiarkowanej sile i NIE jest niezniszczalny.

Ten produkt nie może być modyfikowany albo zmieniany.

Wizjerka zarysowana, pęknięta lub uszkodzona nie oferuje pełnej ochrony i powinna zostać natychmiast wymieniona.

Należy zawsze skonsultować się z osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo pracy lub z bezpośrednim przełożonym odnośnie odpowiedniości tego produktu do konkretnych warunków pracy. Należy również sprawdzić to w odpowiedniej Normie EU.

Materiały wchodzące w kontakt ze skórą użytkownika mogą w szczególnych przypadkach spowodować reakcje alergiczne u osób uczulonych.

Oznakowanie na wizjerce / siatce i jej zaczepie lub oprawie musi być jednokowe i zgodne z zamierzonym rodzajem i poziomem ochrony. Przykładowo oznakowanie F powinno występować zarówno na wizjerce / siatce, jak i na oprawie, aby zestaw chronił przed uderzeniem o niskiej energii.

Jeżeli oznakowanie F, B i A nie jest takie samo na oprawce i na szybce należy zawsze przyjąć, że poziom ochrony dla zestawu jest taki, jak najniższy poziom z tych oznakowań.

UTYLIZACJA

Nagłowie, oprawa i wizjerka są zanieczyszczane w trakcie pracy przez brud, pyły, ciecz itp. Nie mogą zostać poddane recyklingowi. Należy je zutylizować w taki sposób jak odpady stałe zgodnie z odpowiednimi przepisami lokalnymi.